



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                      |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO TUITZQUIMAC, ALDEA T-XE' JOJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-4728-43               | FECHA:                         | 28/11/2024                           |



Foto1: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS O MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO EDIFICIO 1 O MODULO "A"



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO EDIFICIO 2 O MODULO "B"

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

*[Signature]*

