



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-4735-42	FECHA:	31 de mayo de 2024



Sustitución de Lamina con capote troquelada de aluzin



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Mantenimiento a puertas de metal



Mantenimiento de puertas de servicios sanitarios



Sustitución de estructura de metal de ventana



Bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-4735-42	FECHA:	31 de mayo de 2024



Reparación de cuneta



Pintura en muros exteriores e interiores



Muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

