

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tecitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 640	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixconol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0001-45	FECHA:	11/11/2024



Foto1: aplicación de pintura en interiores de las aulas



Foto 2: aplicación de pintura en exteriores





foto 3. reparacion de muros



Foto 4: reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 640	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixconol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0001-45	FECHA:	11/11/2024



Foto1: aplicación de pintura en interiores de las aulas



Foto 2: aplicación de pintura en exteriores



foto 3. reparacion de muros



Foto 4: reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

