

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, Aldea Agua caliente Tectitán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0007-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANA DE COCINA EN MAL ESTADO.



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE BODEGA DE LA COCINA, PORQUE LA QUE TIENE ERA DE OTRA PUERTA Y NO CUBRE EL ESPACIO.



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA DE LA COCINA POR PUERTA DE METAL.



Foto 4: APLICACION DE REPELLO EN LA COCINA DE LA ESCUELA.



Foto 5: APLICACIÓN DE REPELLO EN LA BODEGA DE LA COCINA DE LA ESCUELA.



Foto 6: SUSTITUCION POR PLANCHA DE METAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, Aldea Agua caliente Tectitán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0007-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto1: SUTITUCION DE PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS.



Foto 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO EN TRES AULAS.



Foto 3: SISTITUCION DE PUERTA DE METAL EN EL AULA DE PÁRVULOS



Foto 4: BALCONES DE METAL EN LA PARTE DE ENFRENTA DE LA ESCUELA PORQUE SE QUIEBRAN LOS VIDRIOS CUANDO LOS NIÑOS JUEGAN PELOTA



Foto 4.1. COMPLETACION DE MURO ENFRENTA DE LA COCINA DE LA ESCUELA, PORQUE SE ESTA DESMORONANDO Y PORQUE LOS PERROS ENTRAN HACER PERJUICIO MIENTRAS LOS ESTUDIANTES



Foto 6: Foto 4: COMPLETACION DE MURO ENFRENTA DE LA COCINA DE LA ESCUELA, PORQUE SE ESTA DESMORONANDO Y LOS PERROS ENTRAN HACER PERJUICIO MIENTRAS LOS ESTUDIANTES CONSUMEN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo