

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, Aldea Agua caliente Tectitán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0007-43	FECHA:	09 de diciembre de 2024.



Foto1: SUTTITUCION DE PILA PLASTICA DE DOS LAVADEROS.



Foto 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO EN TRES AULAS.



Foto 3: SISTITUCION DE PUERTA DE METAL EN EL AULA DE PÁRVULOS



Foto 4: BALCONES DE METAL EN LA PARTE DE ENFRENTA DE LA ESCUELA PORQUE SE QUIEBRAN LOS VIDRIOS CUANDO LOS NIÑOS JUEGAN PELOTA



Foto 4.1: COMPLETACION DE MURO ENFRENTA DE LA COCINA DE LA ESCUELA, PORQUE SE ESTA DESMORONANDO Y PORQUE LOS PERROS ENTRAN HACER PERJUICIO MIENTRAS LOS ESTUDIANTES CONSUMEN



Foto 6: Foto 4: COMPLETACION DE MURO ENFRENTA DE LA COCINA DE LA ESCUELA, PORQUE SE ESTA DESMORONANDO Y LOS PERROS ENTRAN HACER PERJUICIO MIENTRAS LOS ESTUDIANTES CONSUMEN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, Aldea Agua caliente Tectitán.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0007-43	FECHA:	09 de diciembre de 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE VENTANA DE COCINA EN MAL ESTADO.



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE BODEGA DE LA COCINA, PORQUE LA QUE TIENE ERA DE OTRA PUERTA Y NO CUBRE EL ESPACIO.



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA DE LA COCINA POR PUERTA DE METAL.



Foto 4: APLICACION DE REPELLO EN LA COCINA DE LA ESCUELA.




Foto 5: APLICACIÓN DE REPELLO EN LA BODEGA DE LA COCINA DE LA ESCUELA.




Foto 6: SUSTITUCION POR PLANCHA DE METAL COMPLETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

