



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas



Foto 2: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en 2 aulas



Foto 3: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en Direcccion y Bodega



Foto 4: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en Direcccion y Bodega



Foto 5: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en Cocina.



Foto 6: Sustrución de Puertas de Madera a Metal en baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: Reparación de piso de cemento liquido en dos Aulas



Foto 2: Reparación de piso de cemento liquido en dos Aulas y Corredor



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal





Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUIBIÁ, ALDEA CHISTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0009-43	FECHA:	09/12/2024



Foto 1: Sustitución de puertas en 4 aulas



Foto 2: Sustitución de puertas en 4 aulas



Foto 3: Pintura de costaneras de dos aulas




Foto 4: Pintura de costaneras de dos aulas




Foto 5: Instalacion de canales y bajantes de aguas fluviales



Foto 6: Instalacion de canales y bajantes de aguas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---