



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma Bonita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0018-43	FECHA:	15/11/2024



iniciando el trabajo de remodelacion.



instalando proteccion de ventanas.



servicios sanitarios en remodelacion



instalacion de nuevos inodoros



reparacion de cunetas, bordillos y mejoría de repello de pared.



mejoria e instalacion de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmela Godínez de León
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

