



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma Bonita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0018-43	FECHA:	9/12/2024



Se evidencia la mejora en cuanto a la lamina, repello y pintura en las paredes.



se instaló correctamente lamproteccion a las ventanas.



servicios sanitarios en buen estado y mejorado



nuevos inodoros instalados



se evidencia la mejoras de la cuneta y banquetas que cubren el centro educativo.



se cambiaron satisfactoriamente las puertas .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Codiney de la Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPE



Ramiro R. R. R.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

