

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, JORNADA VESPERTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0020-45	FECHA:	05 de noviembre de 2024



FOTO No. 1 CAMBIO DE LÁMINA



FOTO No. 2 CAMBIO DE LÁMINA



FOTO No. 3 TRABAJO DE ESTRUCTURA




FOTO No. 4 PINTURA DE MURO EXTERNO



FOTO No. 5 MANTENIMIENTO DE BAÑO



FOTO No. 6 MANTENIMIENTO DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, JORNADA VESPERTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0020-45	FECHA:	05 de noviembre de 2024.



FOTO No. 7 CAMBIO DE TAZAS DE BAÑO



FOTO No. 8 PINTURA DE PUERTAS Y PORTONES



FOTO No. 9 PINTURA PARED



FOTO No. 10 BALCONES




FOTO No. 11 IMPERMIABILIZACIÓN



FOTO No. 12 DEPOSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

