

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, JORNADA VESPERTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0020-45	FECHA:	09 de diciembre de 2024.



FOTO No. 7 TAZAS DE BAÑOS



FOTO No. 8 DEPOSITOS DE AGUA



FOTO No. 9 BALCONES Y VIDRIOS



FOTO No. 10 IMPERMIABILIZANTE



FOTO No. 11 TECHO AULA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL, JORNADA VESPERTINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0020-45	FECHA:	09 de diciembre de 2024



FOTO No. 1 PINTURA PARED



FOTO No. 2 PINTURA MUROS EXTERIORES



FOTO No. 3 PILA PARA AGUA



FOTO No. 4 TECHO AULA 1



FOTO No. 5 FOCO ELECTRICO




FOTO No. 6 SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

