



Ministerio de Educación
G o b i e r n o d e

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0022-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: lamina deteriorandose



Foto 2: pintura mal estado muros exteriores e interiores



Foto 3: piso mal estado



Foto 4: sustitución de estructura de techo



Foto 5: sustitución de balcones



Foto 6: sustitución de tubo y maya

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

magno se gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPA



H

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Laureles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0022-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 7: sustitución de puertas



Foto 8: mantenimiento de puertas



Foto 9: sustituir bajadas de agua



Foto 10: sustitución de canales



Foto 11: lampara



Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miguel Ángel González
Firma y sello del Presidente



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

