

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chisté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0979-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 1. sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2. Puerta pintada



Foto 3 costaneras pintadas




Foto 4. puertas pintadas y sustitución de techo de baños.



Foto 5. Sustitucion de piso de baño




Foto 6. piso de migitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas por hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

