

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EROM caserioixconoli	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casario Ixconoli
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-21-0982-43	FECHA	06/06/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto: Situación de muros perimetrales en mal estado.



Foto 3: Situación de Piso en mal estado



Foto 4: Situación de Reparación del Sistema Eléctrico.



Foto 5. Situación de repello y cernido de paredes



Situación de ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rur

