

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EROM, caserioixconoli	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Ixconoli
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-21-0982-43	FECHA	30/09/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto: Situación de muros perimetrales en mal estado.



Foto 3: Situación de Piso en mal estado



Foto 4: Situación de Reparación del Sistema Eléctrico.



Foto 5. Situación de repello y cernido de paredes



Situación de ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

