



Secretaría de Educación Pública

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tecitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL, CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 21 0983 43	FECHA:	2/08/2024



Proceso de cambio de techo



Sustitución de costaneras



Pintura del establecimiento en proceso



Sustitución de chapas en mal estado



Sustitución de balcones




Instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

