



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Secretaría de Educación Pública

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EOUM MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL, CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13 21 0983 43	FECHA:	27/09/2024




Techo sustituido



Costaneras sustituidas




Establecimiento pintado



Chapas nuevas instaladas



Vidrios y balcones sustituidos



Pilas Instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

