

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXMUJIL, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0984-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Mejoramiento de techo



Foto 2: Sustitución de Costaneras



Foto 3: Sustitución de sanitarios





Foto 4: Sustitución de piso de cemento



Foto 5: sustitucion de puerta de metal




Foto 6: sustitucion de vidrios



 Firma y Sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXMUJIL, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0984-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 6: Mejoramiento de una bomba de agua



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

