

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXMUJIL, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0984-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: CAMBIO DE TECHO DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAMBIO DE MADERA POR METAL



Foto 3: CAMBIO DE SANITARIOS



Foto 4: CAMBIO DE PISO DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO




Foto 5: MEJORAMIENTO DE PUERTA




Foto 6: MEJORAMIENTO DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotos para actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN IXMUJIL, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0984-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE BOMBA DE AGUA

Foto 2:




Foto 3:

Foto 4:






Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

 Firma del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---