

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajchumbá, Aldea Toninquin,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1321 1482 43	FECHA:	06/08/2024



Foto1: Colocacion de lamina troquelada de Aluzinc



Foto 2: Techo nuevo



Foto 3: Canales de bajadas de agua instaladas



Foto 4: Nuevas iluminaciones de energia electricidad



Foto 5: Puertas de metal nuevas



Foto 6: Tasas de inodoros o baños nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sajchumbá, Aldea Toninquin,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1321 1482 43	FECHA:	06/08/2024



Foto1: Colocacion de lamina troquelada de Aluzinc



Foto 2: Techo nuevo



Foto 3: Canales de bajadas de agua instaladas



Foto 4: Nuevas iluminaciones de energía electricidad



Foto 5: Puertas de metal nuevas



Foto 6: Tasas de inodoros o baños nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

