

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TALZÚ, ALDEA TOAJLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-4737-42	FECHA:	7/08/2024



FOTO 1: CAMBIO DE TECHO



FOTO 2:



FOTO 3: CAMBIO DE PISO



FOTO 4:



FOTO 5: CAMBIO DE BALCONES



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del representante del Consejo de Padres de Familia	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO TALZÚ, ALDEA TOAJLAJ HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director	 CASERIO TALZÚ, ALDEA TOAJLAJ HUEHUETENANGO ESCUELA PÚBLICA
---	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	MUEHUE TENANGO	MUNICIPIO	TECUTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO TALZU, ALDEA TOAJLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	13-21-4737-42	FECHA	7/08/2024



FOTO 7: APLICACIÓN DE PINTURA



FOTO 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

[Firma]

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

