



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN HUISTA        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO 14 DE SEPTIEMBRE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-22-0004-43               | FECHA:                         | 13/9/2024                |




Foto 1: colocando las vigas y las laminas en el techo del aula



Foto 2: colocando los pisos en el aula



Foto 3: colocando las puertas en la entrada de los baños




Foto 4: Repellando en muro




Foto 5: Pintando el muro




Foto 6: Pintando el portón de la entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

