



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO 14 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0004-43	FECHA:	20/9/2024




Foto 1: Sustitución de tasas, pisos y puerta de baños finalizada




Foto 2: Sustitución de láminas y pisos finalizada



Foto 3: Sustitución de puertas entrada de baños finalizada



Foto 4: Sustitución de balcones y ventanas finalizada




Foto 4: Sustitución de puerta del aula finalizada




Foto 6: Sustitución del portón finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

