

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0013-45	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Piso Aula



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Piso de aula



Foto 4: Vidrios de las ventanas



Foto 5: Puertas



Foto 6: Puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0013-45	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Piso Aula



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Muro perimetral



Foto 4: Portón



Foto 5: Puertas



Foto 6: Puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

