

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0019-45	FECHA:	4/12/2024



Foto 1. Pintado de la parte exterior de las instalaciones



Foto 2. Aula pintada e iluminada



Foto 3. Circulación con malla



Foto 4. Colocación de Plafoneras



Foto 5. Colocación de focos ahorradores




Foto 6. Tomacorriente nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0019-45	FECHA:	4/12/2024



Foto 7. Puertas pintadas



Foto 8. Barandas pintadas



Foto 9. Instalación de focos en la parte exterior



Foto 10. Portón colocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

