Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0999-43	FECHA:	30/08/2024

Foto 1. Inicio de impermeabilización losa de aulas

Foto 2: Piso de torta de cemento a desnivel que provoca que el agua de lluvia ingrese a las aulas

Foto 3. Remoción de banqueta y gradas que evita la accesibilidad a las aulas de la escuela.

Foto 4. Colocación de tinaco nuevo para uso de los niños en las épocas de verano.

Foto 5. Colocación de azulejo sobre mesa de concreto de cocina

Foto 6. Remoción de tierra para instalacion de accesorios para colocación de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consejo de Padres de Familia
Aldea Ajul
Concepción Huista, Huehuetenango

Firma y sello del Presidente del OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCION
Aldea Ajul
Concepción Huista, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0999-43	FECHA:	30/08/2024

Foto 7. Colocación de repello en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Consejo de Padres de Familia
E.O.R.M. Aldea Ajul
Concepción Huista, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Ajul
Concepcion Huista, Huehuetenango