

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzujan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1007-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Finalización de losa de patio



Foto 2: Pintada de muros finalizadas



Foto 3: Muro de contención finalizada



Foto 4: Muro de contención finalizada



Foto 5: Estufas rurales finalizadas



Foto 6: Instalación de chimenea finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Cardenamatias</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.A.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepcion Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzujan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1007-43	FECHA:	15/08/2024



Foto No. 1 Información sobre trabajos realizados de Remozamiento.



Foto No. 2 Planchas ya mejoradas esperando a su inauguración.



Foto No. 3 Corte simbólico de la cinta sobre proyecto ya finalizado.



Foto No. 4 Autoridades locales y administrativas junto con director y docentes recibiendo el proyecto ejecutado.



Foto No. 5 Madres de familia contemplando el cambio significativo que se realizó en la cocina.



Foto No. 6 Alumnos realizando limpieza en el área del proyecto culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>María Cardona Marquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ED.M. ALDEA TZUJÁN CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA TZUJÁN CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA TZUJÁN CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO
--	--	---