



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secheu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1008-43	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: piso de cocina en remodelación



Foto 2: instalando la pila de la cocina




Foto 3: muro de circulación en construcción



Foto 4: poste de concreto en construcción




Foto 5: repellando la pared de cocina




Foto 6: muro de pared en remodelación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

