

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secheu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1008-43	FECHA:	29/05/2024




Foto 1: plancha de la cocina en buen estado



Foto 2: la pared de cocina pintada




Foto 3: La pila de la cocina ya instalada



Foto 4: poste de concreto ya remodelado





Foto 5: tubos de metal ya colocados en la circulación



Foto 6: La malla de la circulación en buen estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

