



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA COMÚN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1010-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc




Foto 2: Mantenimiento y pintado de las puertas de los servicios sanitarios del centro educativo



Foto 3: Pintado de las paredes exteriores del centro educativo



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto dentro de la cocina escolar.




Foto 5: Sustitución de chimenea de tubo de concreto por ladrillo




Foto 6: Instalación de azulejo en las dos estufas rurales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reynaldo Perez ✓

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

