

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

X

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Alto, aldea Tzuján
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1484-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: Drenaje anterior



Foto 2: Drenaje intermedio



Foto 3: Culminación del drenaje



Foto 4: Pila anterior



Foto 5: Pila intermedio



Foto 6: Finalización del remozamiento de la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPR



Firma y Sello Director de Educación Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Alto, aldea Tzuján
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1484-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: Mingitorio anterior



Foto 2: Mingitorio intermedio




Foto 3: Culminación del mingitorio



Foto 4: Patio anterior



Foto 5: Patio intermedio



Foto 6: Finalización del remozamiento de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Alto, aldea Tzuján
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1484-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: Lavamanos anterior



Foto 2: Mingitorio intermedio



Foto 3: Culminación del lavamanos



Foto 4: Entechado anterior



Foto 5: Entechado intermedio



Foto 6: Finalización del entechado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante Legal de la Institución Educativa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Alto, aldea Tzuján
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1484-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto1: Taza anterior



Foto 2: Taza intermedio



Foto 3: Culminación de la taza



Foto 4: Puertas anteriores



Foto 5: Puertas intermedio



Foto 6: Finalización del remozamiento de las puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cerro Alto, aldea Tzuján
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-1484-43	FECHA:	10 de junio de 2024




Foto 1: Pintado anterior



Foto 2: Pintado intermedio



Foto 3: Culminación del pintado de la escuela



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público