

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, Cantón Méndez, JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	21/08/2024



Foto 1: Techo aula 1



Foto 2: Techo aula 1




Foto 3: Techo aula 2



Foto 4: Techo aula 3



Foto 5: Techo aulas 2 y 3



Foto 6: Techo aulas 2 y 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se valoriza el uso de hojas.

J. Ríos

Firma y sello del Presidente de la OPE



ARS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

