

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Concepción Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM, Cantón Méndez, JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Méndez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	21/08/2024



Foto1: Techo Dirección




Foto 2: Techo aula 1




Foto 3: Techo aula 2




Foto 4: Techo aula 3




Foto 5: Techo aulas 1, 2 y 3




Foto 6: Techo cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

