



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | SAN JUAN IXCOY                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA NUEVA ESPERANZA QUISIL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-23-0012-43 | FECHA:                         | 26/11/2024                        |



Foto1: Plancha, instalación de azulejo y chimenea terminada



Foto 2: Aplicación de pinturas en las paredes y colocación de tubos de bajada de agua.



Foto 3: Instalación de piso de granitos en la cocina y baños




Foto 4: Laminas instaladas en las aulas, y concina con su respectivo baja de agua pluvial



Foto 5: Tres servicios sanitarios pintados, laminas instaladas y piso granitos instalados



Foto 6: Paredes exteriores e interiores pintadas de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                        |
|----------------------------------------|
|                                        |
| Firma y sello del Presidente de la OPA |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
|                                                 |
| Firma y Sello Director Centro Educativo Público |