

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHENGUAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-0033-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA 100%




Foto 2: SUSTITUCION DE SANITARIOS Y ACCESORIOS 100%




Foto 3: SUSTITUCION DE COSTANERAS 100%




Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTUFAS ARTESANAL 100%



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑOS 100%



Foto 6: SUSTITUCION DE LAVAMANOS DE BAÑOS 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---