



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULGÜITZ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1039-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Sustitución de lamina de cocina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitucion de lamina de aulas de 1o. 3o., 4o. y 6o. por lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de lámina de aulas preprimaria 2o. Y 5o. Por lámina troquelada.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: Reparación de circulación de malla Galvanizada




Foto 6: Sustitución de depósito de agua de 2,500LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN JUAN IXCOY
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULGÜTZ I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1039-43	FECHA:	15/06/2024



Foto7: Sustitución de costaneras pequeñas de madera por metal.



Foto 8: Remodelación de estufa artesanal y cambio de planchas con chimenea. N0. 1



Foto 9: Remodelación de estufa artesanal y cambio de planchas con chimenea. N0. 2



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---