

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	23/08/2024



Foto 13: Sustitución de Pintura exterior de las aulas



Foto 14: Sustitución de Pintura del interior de las aulas



Foto 15: Sustitución de Tubería de pvc



Foto 16. Sustitución de pintura del exterior de aulas




Foto 17: Sustitución de canal de pvc





Foto 18: sustitución de pintura de interior de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	23/08/2024



Foto 7: Sustitución de tubería y accesorios de agua potable




Foto 8: Cambio de chapa de puerta de aula




Foto 9: Sustitución de tablero y pastillas



10. Sustitución de Lamparas por Plafoneras





Foto 11: Sustitución de toma Corriente y Apagadores



Foto 12: sustitución de cableado y reparación de tubo flexible

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Yaxeu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yaxeu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1044- 43	FECHA:	23/08/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitución de vidrios de ventanas




Foto 4: sustitución de estufa artesanal o leña




Foto 5: Mantenimiento a Puertas de Aula y Cocina




Foto 6: Sustitución de Puertas de Baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

