

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcay, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	16/10/2024



Foto 1: Sustrucción de inodoros



Foto 2: Reparación de muro perimetral con malla



Foto 3: Mantenimiento a portón de entrada del centro educativo



Foto 4: Sustrucción de puertas en aulas de 2.2m*95cm



Foto 5: Sustrucción de balcones en aula (3.5m * 1m)




Foto 6: Sustrucción de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcay, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	16/10/2024



FOTO 7: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 8: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 9: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
EORM, Aldea Canchicu J.M.
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
San Juan Ixcay, Huehuetenango.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CANCHICU
San Juan Ixcay, Huehuetenango.