

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcoy, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	12/11/2024- 29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de inodoros




Foto 2: Reparación de muro perimetral con malla



Foto 3: Mantenimiento a portón de entrada del centro educativo




Foto 4: Sustrucción de puertas en aulas de 2.2m x 95cm




Foto 5: Sustrucción de balcones en aula (3.5m x 1m)



Foto 6: Sustrucción de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del formulario.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OFE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcay, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	17/11/2024- 28/11/2024



FOTO 7: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 8: Reparación de cableado eléctrico




FOTO 9: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y éstas deben estar numeradas de 1 a 10.

Firma y Sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

