



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcay, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Sustitución de inodoros



Foto 2: Reparación de muro perimetral con malla



Foto 3: Mantenimiento a portón de entrada del centro educativo




Foto 4: Sustitución de puertas en aulas de 2.2m*95cm




Foto 5: Sustitución de balcones en aula (3.5m * 1m)



Foto 6: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo de 5 hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAFAMILIA



Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM, Aldea Canchicu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canchicu, San Juan Ixcay, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1059-43	FECHA:	29/11/2024



FOTO 7: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 8: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 9: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de folios.

 Firma y sello del Presidente de la Familia	 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
---	---

