



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 4: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Sustitución de inodoro



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito



Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto por piso granito



Foto 11: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el primer formulario.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto13: Mantenimiento a portones de metal



Foto 14: Mantenimiento a portones de metal



Foto 15: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 16: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 17: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 18: Sustitución de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REFORMA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0005-43	FECHA:	18 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 19: Sustitución de canal de pvc



Foto 20: Sustitución de canal de pvc



Foto 21: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 22: Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

