

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0009-45	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustrucción de piso de granito



Foto 2: Sustrucción de piso de granito



Foto 3: Sustrucción de piso de granito



Foto 4: Sustrucción de piso de granito



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría. Etelvina López Firma y sello del Presidente de la OPR	Firma y Sello Director DIRECCION Centro Educativo Público SAN ANTONIO HUISTA HUEHUETENANGO
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0009-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 9: Sustitución de portón de metal



Foto 10: Sustitución de portón de metal



Foto 11: Sustitución de portón de metal



Foto 12: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de foto.

maría. Eteluna Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0009-45	FECHA:	29/11/2024



Foto 13: Pintura en exteriores e interiores






Foto 14: Pintura en exteriores e interiores



Foto 15: Pintura en exteriores e interiores



Foto 16: Pintura en exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 	Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---