



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Miguel Angel Gordillo Guillen"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Central, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1063-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público