

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1066-43	FECHA:	31/05/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO TORTA DE CEMENTO




FOTO 4: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Bladimir Sotoj.
Firma y sello del Presidente de la OEA
Escuela Rural Aldea El Tablón
Consejo de Padres de Familia
San Antonio Huista
Huehuetenango

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo
Escuela Rural Aldea El Tablón
Municipio de San Antonio Huista
Departamento de Huehuetenango