



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 2: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 3: Sustrucción de inodoro



Foto 4: Sustrucción de inodoro



Foto 5: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios



Foto 6: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	27/11/2024




Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de llave de mingitorio



Foto 10: Sustitución de llave de mingitorio



Foto 11: Sustitución de llave de chorro



Foto 12: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nojoyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1067-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 13: Sustitución de techo de baños de madera de metal



Foto 14. Sustitución de techo de baños de madera de metal



Foto 15: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas



Foto 16: Fabricación e instalación de puertas de metal en aulas




Foto 17: Sustitución de puerta de metal de gabinetes de cocina



Foto 18: Sustitución de puerta de metal de gabinetes de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--