



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1069-43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



Foto1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de capotes de lámina




Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación de pila



Foto 4: sustitución de canales



Foto 5: Sustrucción de soportes de canal




Foto 6: sustitución de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Sistema de Gestión de la Calidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1069-43	FECHA:	17 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Sustitución de estufa rural



Foto 8: Sustitución de desayunoador

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

