



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1658-43	FECHA:	20/11/2024



x

Foto1: Sustitución de interruptores



Foto 2:Sustitución de focos ahorradores



Foto 3:Sustitución de cableado eléctrico




Foto 4:Sustitución de plafoneras



Foto 5: Sustitución de tomacorrientes




Foto 6:Sustitución de flipón y tablero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Gomez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1658-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3:Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4:Sustitución de puerta




Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 6:Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Gomez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

