



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1658-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de interruptores



Foto 2: Sustitución de focos ahorradores




Foto 3: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 4: Sustitución de plafoneras



Foto 5: Sustitución de tomacorrientes




Foto 6: Sustitución de flipón y tablero



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Gomez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chalum, Aldea El Coyegual, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-1658-43	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de portón de meta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Gomez Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

