

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESTANCIA, ALDEA RANCHO VIEJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-4717-43	FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2024




Foto 1: Sustrucción de lámina por lamina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 3: Reparación de azulejo en mueble de cocina



Foto 4: Sustrucción de pila de cemento de 2 lavaderos



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de un corredor por piso de granito



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--