

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Progreso Xeen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0013-43	FECHA:	27 de noviembre de 2024



Foto 1: Plancha en mal estado



Foto 2: Sistema electrico inservible




Foto 3: Techo con filtración, corroído por la oxidación.



Foto 4: Canales de agua colapsados por el óxido.




Foto 5: Paredes descoloridas afectadas por la corrosión.



Foto 6: Puertas deterioradas por el oxido y desprendimiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---