



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Coatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Progreso Xeen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-25-0013-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto 1: Plancha en mal estado



Foto 2: Sistema eléctrico inservible, lámparas fundidas



Foto 3: Techo con filtración, corroído por la oxidación.



Foto 4: Canales de agua colapsados por el óxido.



Foto 5: Paredes descoloridas afectadas por la corrosión.



Foto 6: Puertas deterioradas por el óxido y desprendimiento de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

